

WYKAZ DRZEW I KRZAKÓW DO USUNIĘCIA DR. NR 103460B MORGI

drzewa do usunięcia				krzaki do usunięcia					
l.p.	KM	STR.DROGI		od	do	długość	szerokość	pow. m ²	str.drogi
		lewa	prawa						
1	0+395	wierzba 6Ø40		0+730	0+759	29,0	2,0	58,0	P
2		wierzba 5Ø50		0+738	0+790	52,0	3,0	104,0	L
3		wierzba 4Ø60							
4	0+485	wierzba 2Ø70							
5	0+410		wierzba Ø60						
6	0+412		wierzba Ø80						
7	0+420		wierzba Ø40						
8	0+430		wierzba Ø80						
9	0+440		wierzba 2Ø60						
10	0+445		wierzba Ø60						
11	0+615	wiąz Ø70							
12	1+015	wiąz Ø90							
Razem:			26 szt.					162,0	0,02ha

Ø16-35	0 szt.
Ø36-45	7 szt.
Ø46-55	5 szt.
Ø56-65	8 szt.
Ø66-75	3 szt.
Ø76-100	3 szt.
Razem	26 szt.

